

ACC

10000/100/4835

G 23

10000/120/4835

G 23 A

ARTILLERY REPAIR TRAINING CENTER

(TERN 1)

NOV. 1946

1546
1952

CONFIDENTIAL.

Report on visit to FABBRICA ARMI ESERCITO, TERMI, (FAET). on 28 Nov 46, for the purpose of viewing proposed site of SMCA.

For general layout of area, see attached Plan.

INFORMATION.

It has apparently been decided by the War Ministry to transfer the School for the training of Armourers & Gunfitters, (SMOA), from its present location at CIVITAVECCHIA to the Small Arms Factory at TERMI, (FAET).

It is proposed to train approx. 320 personnel, 160 as Armourers & 160 as Gunfitters. The School will apparently be contained within the boundaries of FAET for training & accommodation; & be responsible for discipline to the Military Director, FAET.

It is believed that the W.E. for the new SMOA will include 7 Officers & 16 NCO instructors.

ACCOMMODATION. (Living.)

It is proposed to sleep the 320 trainees in the large building shown on the Plan as No. 18. This is a stone floored, high-roofed building of approx. 8840 sq. ft. floor-space, being approx. 170 ft. x 52 ft. It is thought that this could only be accomplished by considerable crowding.

It is believed that the troops cookhouse will be established in position marked 'C' in top right-hand corner of Plan, with, presumably, the dining hall arrangements at 'C1'. This latter space will obviously be insufficient for 320 men.

It is intended to accommodate the Officers in the rooms marked O. 1 & 2 on the Plan, & the NCO's in Nos. 4, 5, 6 & 7. These rooms are in process of construction.

Officers' & NCOs' cookhouses & Messes will be at one end of the building marked 'A', 'A1', 'B1' & 'B'; the lower end of which (not shown in Plan) is the civilian employees' dining hall. It is thought that the

1552

160 as Gunfitters. The School will apparently be contained within boundaries of FAET for training & accommodation; & be responsible for discipline to the Military Director, FAET.

It is believed that the W.E. for the new SAOA will include 7 Officers & 16 NCO Instructors.

ACCOMMODATION. (Living.)

It is proposed to sleep the 320 trainees in the large building shown on the Plan as No. 18. This is a stone floored, high-roofed building of approx. 8840 sq. ft. floor-space, being approx. 170 ft. x 52 ft. It is thought that this could only be accomplished by considerable crowding.

It is believed that the troops cookhouse will be established in position marked 'C' in top right-hand corner of Plan, with, presumably, the dining hall arrangements at 'C1'. This latter space will obviously be insufficient for 320 men.

It is intended to accommodate the Officers in the rooms marked O, 1 & 2 on the Plan, & the NCO's in Nos. 4, 5, 6 & 7. These rooms are in process of construction.

1552

Officers' & NCOs' cookhouses & Messes will be at one end of the building marked 'A', 'A1', 'B1' & 'E'; the lower end of which (not shown in Plan) is the civilian employees' dining hall. It is thought that the close proximity of these two messes is not good for discipline.

The question of accommodation for married Permanent Staff was raised. It seems probable that some difficulty may be experienced in finding suitable accommodation in TERNI.

ACCOMMODATION. (Training.)

It is proposed that rooms marked 20, 21 & 22 on Plan be used as SAOA administrative offices.

Rooms 8 to 17 incl: are intended to be classrooms, but in their present form are not considered suitable as such, as the partitions between rooms are only approx. 10 ft. high & 1 brick thick, & confusion will result when several lectures are proceeding at one time in adjoining rooms.

SHEET TWO.

(rooms.) It is thought, however, that this view is not shared by the Deputy Director, FAET, who accompanied the visiting party. This Officer, furthermore, appears to visualise classes of about 20 students in each room; this is considered undesirable from the training point of view, the class tending to become unwieldy for one instructor to handle. In addition, the classrooms being only about 21 ft. x 14 ft; will be overcrowded.

The question was asked as to where the Artillery Equipment demonstration rooms were to be established & room No23 was indicated. It was pointed out that this was hopelessly inadequate, whereupon an open fronted shed, shown on Plan on extreme right hand side, was suggested as being suitable. It is submitted that this shed is, in fact, in no way suitable, the front being completely open & the floor consisting partly of earth & sand & partly of broken concrete & the width is insufficient to accommodate the length of, say, a QF. 17-pr.

WELFARE.

Welfare amenities have, apparently, been given no consideration at all, but when the point was raised, it was agreed that some suitable accommodation might be found.

GENERAL.

It is believed that a basic workshop training course of 6-weeks duration is to be given at FAET for Armourers & Gunfitters, but it is not considered that sufficient accommodation was inspected in the area allotted to SMOA. for the establishment of this vital part of the SMOA training.

CONCLUSIONS.

When all building reconstruction has been completed; if adequate heating & lighting for the winter months ~~are~~ installed; & if ~~classrooms~~ ^{classrooms} are fully partitioned, it is considered that an Armourers Training School could be established at FAET with beneficial results, but it is not possible for the establishment of an Arty. Equip. Wing under the

WELFARE.

Welfare amenities have, apparently, been given no consideration at all, but when the point was raised, it was agreed that some suitable accommodation might be found.

GENERAL.

It is believed that a basic workshop training course of 6-weeks duration is to be given at FAET for Armourers & Gunfitters, but it is not considered that sufficient accommodation was inspected in the area allotted to SMOA. for the establishment of this vital part of the SMOA training.

CONCLUSIONS.

When all building reconstruction has been completed; if adequate heating & lighting for the winter months ~~are~~ installed; & if ~~cl~~⁵rooms are fully partitioned, it is considered that an Armourers Training School could be established at FAET with beneficial results, but it is not considered suitable for the establishment of an Arty. Equippt. Wing under the existing proposed arrangements.

Sanborn *Per. Rev.*

29 Nov. 56.

Allegato n° 4

LAVORI DI MASSIMA OCCORRENZA PER LA RINESSA IN EFFICIENZA DI LOCALI DELLA FABBRICA D'ANNI DI TERNI DA ADIBIRE A SCUOLA ARMAIOLI (n° 320 soldati - n° 16 sottuff. e n° 5 ufficiali) -

CORPO DI GUARDIA (1)

Muratura di una porta
Ripulitura del locale
Messa in opera di petri (mq. 3)
Replisione infissi finestre e porta
Copertura ingresso con lomiere
Riparazione grondale.

2 - 3 - 4 Refettorio Truppa
Replisione infissi porte e finestre
Messa in opera di petri (mq. 40)
Riparazione grondale

REFETTORIO UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

5 - Sala connesso sottufficiali
6 - " da pranzo "
7+8 Cucina sottufficiali
9-10 " ufficiali
11 - Sala da pranzo "
12 - " connesso "
Costruzione di muri di separazione (in allestimento)
(1 muri di separazione tra n° 7 e 8 e tra 9 e 10 di altezza limitata a mt. 3)

2 - 3 - 4 Refettorio Truppa

Revisione infissi porte e finestre
Messa in opera di vetri (mq. 40)
Riparazione grondaie

REFETTORIO UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

- 5 - Sala convegni sottufficiali
6 - " da pranzo "
7+8 Cucina sottufficiali
9-10 " ufficiali
11 - Sala da pranzo "
12 - " convegni "

Costruzione di muri di separazione (in allestimento)

(1 muri di separazione tra n°. 7 e 8 e tra 9 e 10 di altezza limitata a mt. 3)

1550

Costruzione di n°. 10 porte con n°. 6 sopraporte a vetri

Soffittazione delle stanze con sistemi leggeri

Revisione infissi porte e finestre esistenti

Messa in opera di vetri (mq. 8)

ALLOGGIO UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

13-14-15 Alloggio ufficiali

16 Servizi ufficiali e sottufficiali

17-18-19-20 Alloggio sottufficiali

./.

Costruzione di pareti (il lavoro è stato già eseguito)

Costruzione impianti per servizi (usufructo di forniture già esistenti da revisionare)

Soffittazione delle stanze con sistema leggero

Costruzione delle porte di accesso nelle varie camere con relativi sopraporte a vetri (n° 9 porte e è sopraporte)

Riparazione infissi finestre

Messa in opera di vetro (mq. 45)

Messa in opera dei servizi

Rimozione binari

Riparazione tetto

LOCALI SCUOLA INSEGNAMENTO TEORICO

21 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-

Costruzione dei muri di separazione (il lavoro di costruzione dei muri perimetrali è stato eseguito)

Allestimento di n° 10 porte con relativi sopraporte a vetri

Riparazione infissi porte e finestre già esistenti

Messa in opera di vetri mq. 60)

Rimozione binario esistente e riparazione pavimento

Riparazione tetto e grondaie

DORMITORIO GRUPPA

22 - Gabinetti

23 - Bagno a doccia

24 - Dormitorio

25-26 Infermeria

Piantumazione nuova

21 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-

Costruzione dei muri di separazione (il lavoro di costruzione dei muri perimetrali è stato eseguito)

Allestimento di n. 10 porte con relativi sopraporte a petri

Riparazione infissi porte e finestre già esistenti

Messa in opera di petri mq. 60)

Rimozione binario esistente e riparazione pavimento

Riparazione tetto e grondaie

DORMITORIO T. UPPA

22 - Gabinetti

23 - Bagno a doccia

24 - Dormitorio

25-26 Infermeria

Pavimentazione nuova

Costruzione di gabinetti ex novo

" di bagni a doccia ex novo

" di n. 7 porte per gabinetti

Sostituzione dell'intero locale

Chiusura di due porte (vani)

Riparazione di infissi di porte e finestre

Messa in opera di petri (mq. 160)

Riparazione del tetto e grondaie

Costruzione di lucerni esterni con tettoia

./.

SALA ADDESTRAMENTO ARMI PORTATILI

27 - Sala addestramento

28 - Magazzino armi

Costruzione di due porte

Riparazione infissi finestre

Messa in opera di vetri (mq. 13)

UFFICIO COMANDO COMPAGNIA

Costruzione di due muri di separazione (già costruiti)

Creazione di un vano di porta da una finestra (già eseguito)

Costruzione di n. 2 porte

Riparazione infissi finestre

Messa in opera di vetri (mq. 9)

SALA ADDESTRAMENTO MECCANICO - 31

Riparazione infissi finestre e porte

" tetto e grondaie

Messa in opera di vetri (mq. 50)

SALA DEPOSITO ED ISTRUZIONE ANTICILIERIA - 32

Costruzione del muro frontale

" della pavimentazione

" di porte a culisse

" di finestre con relativi infissi

Ricoprimento tetto (esistendo già le capriate)

Messa in opera di vetri (mq. 100)

CABINETTI ISTRUZIONE E PAUPA (33 - 34)

Riparazione infissi porte e finestre

Riparazione infissi finestre

Messa in opera di vetri (mq. 9)

SALA ADDESTRAMENTO MECCANICO - 31

Riparazione infissi finestre e porte

" tetto e grondaie

Messa in opera di vetri (mq. 50)

SALA DISPOSITO ED ISTRUZIONE ARTILLERIA - 32

Costruzione del muro frontale

" della pavimentazione

" di porte a culisse

" di finestre con relativi infissi

Ricopratura tetto (esistendo già le capriate)

Messa in opera di vetri (mq. 100)

GABINETTI ISPEZIONE E TRUPPA (33 - 34)

Riparazione infissi porte e finestre

Messa in opera di vetri (mq. 2)

SALA PUNIZIONI - 35

Costruzioni di 2 muri di separazione

" " 3 porte

Chiusura di una parete ora vetrata

Messa in opera di vetri (mq. 5)

SERVIZI VARI TRUPPA

36 - sarto

37 - calzolaio

38 - barbiere

Demolizione di due muri

1549

./.

Costruzione di due tramezzi

Pavimentazione nuova

Costruzione di n°. 3 porte e di 1 finestra

Messa in opera di vetri (mq. 1)

REFETTORIO OPERAI

Costruzione di un tramezzo di separazione

Costruzione di 3 muri di separazione (2 della cucina 1 del magazzino)

Installazione delle cucine e relativi servizi

Riparazione infissi porte e finestre

Messa in opera di vetri (mq. 50)

Ampliamento della rete idrica e delle fognature

Costruzione di n°. 2 fontanelle nel cortile

Costruzione del muro di recinzione con altezza di mt. 3

ALLOGGIO PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI ANNOGIATI -

E' prevista la costruzione di alloggi nella zona Fabbrica d'Armi facendo la sopraelevazione del fabbricato adito a Scuola teorica (n°. 13-14-15-16-17-18-19-20-21) e nella zona ex Lanificio ripristinando il fabbricato adiacente alla Centrale Elettrica (come da disegno allegato).

Quale soluzione al primo tempo si sceglierà quella che nel preventivo di spesa dei lavori risulterà più economica.

Si segnala che, facendo la sopraelevazione del fabbricato (primo caso) si può sfruttare la eccessiva altezza dei muri perimetrali e si economizzerebbe la soffittazione delle stanze alloggio e servizi

Costruzione di n°. 2 fontanelle nel cortile

Costruzione del muro di recinzione con altezza di mt. 3

ALLOGGIO PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI AMMOGLIATI -

E' prevista la costruzione di alloggi nella zona Fabbrica d'Armi facendo la sopraelevazione del Fabbricato adibito a Scuola teorica (n°. 13-14-15-16-17-18-19-20-21) e nella zona ex Lanificio ripristinando il fabbricato adiacente alla Centrale Elettrica (come da disegno allegato).

Quale soluzione di primo tempo si sceglierà quella che nel preventivo di spesa dei lavori risulterà più economica.

Si segnala che, facendo la sopraelevazione del fabbricato (primo caso) si può sfruttare la eccessiva altezza dei muri perimetrali e si economizzerebbe la soffittazione delle stanze alloggio e servizi Ufficiali e Sottufficiali già previste.

Il fabbricato dell'ex Lanificio si presenta con i soli muri perimetrali e di sostegni centrali che però risultano danneggiati a causa dei bombardamenti e della scala di accesso al 1° piano anch'essa alquanto danneggiata.

MAPS FILMED ON
35MM ROLL

2085